



COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23887

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 00 14863

Olgiate Molgora 28.11.2014

ASL LECCO
DIPARTIMENTO PREVENZIONE
MEDICA
VIA G. TUBI 43
23900 LECCO
servizio.igiene.sanita.pubblica@pec.asl.lecco.it

e,pc.
BOMAR SRL
LARGO POMEIO 4/C
23885 CALCO (Lc)
bomarsrl1@pec.it

OGGETTO: Richiesta sopralluogo verifica stato di degrado Amianto

Con riferimento all'esposto da parte di cittadini residenti nella frazione di Pianezzo in data 16.07.2014 prot. 9113, questa Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dal protocollo operativo delle segnalazioni di presenza amianto in edifici, ha richiesto alla proprietà con nota in data 24.07.2014 prot. 10071, la trasmissione dell'indice di degrado del complesso edilizio denominato ex allevamento sito in via Bagaggera, mapp. 2570.

La proprietà con nota prot. 13913 del 11.11.2014, ha trasmesso n. 2 modelli per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture che si allegano alla presente.

Vista l'estensione delle coperture in questione, che secondo la comunicazione in data 11.03.2013 risulta di circa mq. 8.000,00 di coperture in eternit, realizzate presuntivamente (secondo quanto dichiarato della proprietà) intorno agli anni 80 e 90, si chiede, secondo il protocollo per la gestione delle segnalazioni, che questa ASL, in collaborazione con l'ARPA e secondo le modalità previste dal PRAL, intervenga eseguendo sopralluoghi ed approfondimenti, e proponga a questa Amministrazione Comunale i provvedimenti necessari.

Si chiede pertanto di mettersi in contatto con l'ufficio tecnico per organizzare la data del sopralluogo da comunicare alla proprietà che legge per conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO

Arch. Marco Cappucci



IL SINDACO

Dorina Zucchi



Allegati

Censimento amianto prot. 3343 del 11.03.2013;

Esposto prot. 9113 del 16.07.2014

Nota prot. 10071 in data 24.07.2014

Valutazione Amianto prot. 13913 del 11.11.2014